



INCOL ACRYTON AMERICAN PLUS

Pintura látex acrílica elastomerica premium

DESCRIPCIÓN

INCOL® Acryton American Plus, está formulada con resinas 100% acrílicas y diseñada para usarse en interiores y exteriores en una variedad de superficies que requieren alto desempeño y larga duración.

La Pintura **Acryton American Plus**, tiene una vida garantizada de 10 años.

MODO DE EMPLEO

1. LIMPIEZA

Elimine todo el polvo, aceite, cera, grasa del muro a pintar; limpie con un trapo seco o húmedo. Utilice un cepillo de cerdas duras y/o espátula para retirar toda pintura vieja, suelta y en escamas.

2. RESANE

Resane pequeñas grietas con resanador cemento plastico incol utilizando una espátula para su aplicación.

3. SELLE

Aplique, previo a la pintura, una mano de Acryton Sellador Incol en toda la superficie a pintar. El sellado le da mayor adherencia a la pintura, permitiendo mayor poder cubriente al acabado y aumentando el rendimiento de la pintura.

4. PINTE

La Pintura **Acryton American Plus**, está lista para usarse, en caso de ser necesario diluya un 10% como máximo, podrá transformar y embellecer al instante.

Aplique la primera mano dejando secar al menos 2 horas para aplicar la segunda mano. Aplique con brocha, rodillo o sistema de aspersión procurando dejar uniformidad en el muro.

Mezcle la pintura antes de usarse con una regleta limpia hasta homogenizar.

Aplique la primera mano dejando secar al menos dos horas para aplicar la segunda mano en sentido transversal a la primera.

Aplique con brocha, rodillo o aspersión, dejando una aplicación uniforme.

Pinte paredes o muros completos.

Nota: El rendimiento dependerá de la porosidad y rugosidad

de la superficie y el tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales presentes al momento de la aplicación de la pintura.

Métodos de aplicación:

- Brocha
- Rodillo
- Pistola

Tiempos de secado (ASTM D1640):

- Al tacto: 30 - 60 minutos a 25 °C
- Seco al tacto duro: 4 horas a 25 °C
- Repintado mínimo: 4 horas a 25 °C

Condiciones de aplicación:

- Temperatura de superficie: 10°C a 40°C
- Temperatura ambiente: 10°C a 40°C
- Humedad relativa: Menor a 85%

Ficha Técnica

INCOL
American Plus
Julio, 2024

INCOL.COM.PE

+51 955 151 901

incolperusac@gmail.com
ventas@incol.com.pe

Incol Perú

INCOL.COM.PE



INCOL ACRYTON AMERICAN PLUS

Pintura látex acrílica elastomerica premium

MODO DE EMPLEO

Aplicación:

1. Asegúrese de que la superficie a pintar esté libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. Verifique que la brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura estén en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y agítela con una paleta hasta homogeneizarla.
4. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Para la primera capa, use un máximo de 1 volumen de agua por 6 volúmenes de pintura.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, sin recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique la segunda capa. Para esta capa, use un máximo de 1 volumen de agua por 8 volúmenes de pintura.
7. La superficie pintada puede lavarse después de 3 semanas de aplicación con jabón y agua.

USOS

- Paredes interiores: salas, comedores, dormitorios, etc., y exteriores.
- Aplicable sobre concreto o madera.

DATOS TÉCNICOS

- | | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| - Acabado | : | Mate |
| - Color | : | Según cartilla |
| - Componentes | : | Uno |
| - Lavabilidad | : | Alta |
| - Sólidos en Volumen | : | 36% ± 4%, según color |
| - Diluyente | : | Agua potable |

RENDIMIENTO

El rendimiento estimado es de 35 m²/galón a dos manos. El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

PRESENTACIÓN

Se presenta en volúmenes x Litro.
Envase : 1 gln., 5 gln., 55 gln.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C y 38°C.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. Tome todas las precauciones de seguridad necesarias, incluyendo adecuada ventilación, uso de lentes de seguridad, vestimenta adecuada, entre otros.