



Ficha Técnica
INCOL
Barniz Marino
Julio, 2024

FICHA TÉCNICA



FABRICADO POR:
**INDUSTRI
CONSTRUCTION
INCOL S.A.C.**

+51 955 151 901

incolperusac@gmail.com
ventas@incol.com.pe

Incol Perú

INCOL BARNIZ MARINO

Barniz marino triple acción

DESCRIPCIÓN

INCOL® Barniz Marino, es un barniz de resina de aceite grado marino, impermeable, brillante y transparente, diseñado para resistir los rayos ultravioleta y las condiciones climáticas adversas. Es ideal para proteger y rejuvenecer superficies de madera y metal tanto en interiores como en exteriores.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

Asegúrese de que toda la superficie esté seca, limpia, sana y libre de contaminantes como suciedad, grasa, moho, aceite y otros residuos. Remueva cualquier pintura vieja, agrietada o suelta raspando, lijando manualmente o utilizando métodos mecánicos. Lije ligeramente las superficies brillantes antes de aplicar el nuevo producto.

Mezclado:

Este es un producto de un solo componente. Antes de usarlo, revuélvalo completamente y cuidadosamente a mano con una paleta. Evite agitarlo demasiado para impedir la formación de burbujas de aire que podrían notarse una vez aplicado.

Método de aplicación:

Brocha: Utilice una brocha de cerdas naturales de alta calidad.

Rolo: Utilice un rolo con mucho cuidado para evitar la formación de burbujas de aire. Con este método, puede ser necesario aplicar una segunda capa para alcanzar un espesor adecuado de 4 mils en húmedo, que se reducirá a 2 mils una vez seco.

Pistola Convencional: Para alimentación por succión: use una pistola DeVilbiss MBC con punta y aguja tipo "E" y casquillo de aire 30 o equivalente, a 35-40 psi.

Para alimentación a presión: use una pistola DeVilbiss MBC con punta y aguja tipo "E" y casquillo de aire 704 o equivalente, a 35-40 psi y 5-8 psi presión líquida, con manguera de 3/8" ID, y tanque de presión con doble regulación y separador de aceite y humedad.

Pistola sin Aire: Requiere una bomba con una relación mínima de 28:1, punta del orificio de 0.011"-0.013", y manguera de teflón de 1/4" ID.

Precauciones al aplicar:

Aplique el producto en condiciones climáticas favorables, cuando la temperatura ambiental y de la superficie esté por encima de 40°F, y la temperatura de la superficie sea al menos 5°F (-15°C) sobre el punto de condensación. Para obtener mejores resultados, el material debe estar entre 70°F y 100°F (21°C y 38°C) antes de mezclar y aplicar.



INCOL BARNIZ MARINO

Barniz marino triple acción

USOS

Incol Barniz Marino está formulado para proteger y preservar la belleza de la madera nueva, sellada o previamente barnizada, tanto en interiores como en exteriores. Es especialmente adecuado para la construcción de yates y pequeñas embarcaciones, protegiéndolas de las inclemencias del tiempo, el sol y la arena. También es ideal para maderas en malas condiciones como gabinetes, puertas y muebles.

VENTAJAS

- Protección para maderas de uso marino
- Da brillo y lustre a la madera
- Resistente a los rayos ultravioleta
- Acabado duradero y flexible
- Uso profesional y doméstico
- No se amarillea
- Libre de metales pesados y plomo

DATOS TÉCNICOS

- Tipo	:	Resina Alquílica
- Color	:	Transparente
- Acabado	:	Brillante
- Sólidos (%)	:	52 ± 2% por peso
- Viscosidad	:	130 - 150 cps
- Rendimiento teórico	:	46-51 m ² /Gl. (1.4 mils)
- COV	:	<500 g/L

PRESENTACIÓN

Envase Lata 1 Gl.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

Garantiza una buena estabilidad durante 12 meses si se almacena bajo techo en un lugar fresco y seco. Después de usar, mantenga el envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

No ingiera este producto. Cierre bien el envase después de cada uso y manténgalo fuera del alcance de los niños. Es combustible; manténgalo alejado del calor y del fuego. Evite el contacto prolongado con la piel y la inhalación de los vapores. Este producto es inflamable. No lo use cerca de fuego o llamas. Contiene destilados de petróleo y debe ser utilizado únicamente con ventilación adecuada. La ventilación debe ser suficiente para mantener las concentraciones de vapores por debajo de los límites especificados en las hojas de datos de seguridad del material. La irritación ocular y el vértigo son signos de sobreexposición.